Rue des Voisins 2
1205 Genève

Diagnostic vitrines

Raison du diagnostic: Répertorier les vitrines

Demandeur du diagnostic: Urban Project SA

Personne de Contact: Monsieur Patrick Eaton

Date du document: Le Lundi 01 Novembre 2021

KLEIN SERRURERIE
DEPUIS 1973

SOMMAIRE

1. PRESENTATION DU PROJET

1.1 INFORMATIONS GENERALES…… Page 3

1.2 PLAN DE SITUATION…… Page 4

1.3 PHOTOS DE L'IMMEUBLE…… Page 5

1.4 REPERAGE DES ELEMENTS…… Page 6

2. FAÇADE RUE LESCHOT—VITRINE N°1

2.1 PHOTO DE L'ELEMENT…… Page 7

2.2 CONSTAT DE L'ETAT ACTUEL DE L'ELEMENT…… Page 8

3. FAÇADE RUE LESCHOT—VITRINE N°2

3.1 PHOTO DE L'ELEMENT…… Page 9

3.2 CONSTAT DE L'ETAT ACTUEL DE L'ELEMENT…… Page 10

4. FAÇADE RUE LESCHOT—VITRINE N°3

4.1 PHOTO DE L'ELEMENT…… Page 11

4.2 CONSTAT DE L'ETAT ACTUEL DE L'ELEMENT…… Page 12

5. FAÇADE RUE LESCHOT—VITRINE N°4

5.1 PHOTO DE L'ELEMENT…… Page 13

5.2 CONSTAT DE L'ETAT ACTUEL DE L'ELEMENT…… Page 14

6. FAÇADE RUE DES VOISINS—VITRINE N°5

6.1 PHOTO DE L'ELEMENT…… Page 15

6.2 CONSTAT DE L'ETAT ACTUEL DE L'ELEMENT…… Page 16

7. FAÇADE RUE DES VOISINS—VITRINE N°6

7.1 PHOTO DE L'ELEMENT…… Page 17

7.2 CONSTAT DE L'ETAT ACTUEL DE L'ELEMENT…… Page 18

8. FAÇADE RUE DES VOISINS—VITRINE N°7

8.1 PHOTO DE L'ELEMENT…… Page 19

8.2 CONSTAT DE L'ETAT ACTUEL DE L'ELEMENT…… Page 20

9. FAÇADE RUE DES VOISINS—VITRINE N°8

9.1 PHOTO DE L'ELEMENT…… Page 21

9.2 CONSTAT DE L'ETAT ACTUEL DE L'ELEMENT…… Page 22

10. FAÇADE RUE DES VOISINS—VITRINE N°9

10.1 PHOTO DE L'ELEMENT…… Page 23

10.2 CONSTAT DE L'ETAT ACTUEL DE L'ELEMENT…… Page 24

11. CONCLUSION…… Page 25